



**COMMISSIONE Sicurezza Allargata  
DEL 08 FEBBRAIO 2019**

Sono presenti alla riunione:

Geom. Di schiena Lorenzo  
(Coordinatore)  
Geom. Andreolassi Andrea  
Geom. Andrico Francesco  
Geom. Belotti Bruno  
Geom. Buizza Alberto  
Geom. Lariccia Andrea  
Geom. Luciani Roberto  
Geom. Richini Riccardo  
Geom. Romagnoli Corrado  
Geom. Scalvini Luca Giuseppe  
Geom. Tomasoni Maria  
Geom. Tomasoni Giuseppe  
Geom. Ziliani Irene  
Geom. Zizzi Paolo

Assenti giustificati:

Geom. Martinelli Corrado  
(Consigliere Referente)  
Arch. Chiodini Piersandro  
Dott. De Pellegrin Nicolò  
Geom. Ghitti Paolo  
Avv. Menini Francesco  
Geom. Platto Giovanni  
Geom. Priori Piergiorgio

Assenti:

Geom. Abaribbi Giorgio  
Geom. Baratti Roberto  
Geom. Bettari Nadia  
Geom. Doninelli Luigi  
Geom. Entrade Cristian  
Geom. Fanton Cristian  
Geom. Franzoni Bruno  
Geom. Ghidini Nicola  
Geom. Greci Renato  
Geom. Macaluso Salvatore  
Geom. Magri Giordano  
Geom. Mancini Tiberio  
Geom. Martinelli Corrado  
Geom. Minessi Roberto  
Geom. Parma Linda  
Geom. Pedretti Gian Paolo  
Geom. Ricarboni Armando  
Geom. Scalvinoni Giacomo  
Geom. Schiavo Denis  
Geom. Tononi Ezio  
Geom. Tonsi Ines  
Geom. Valvason Lorenzo  
Geom. Vinzoli Matteo

In discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Presentazione.
2. Esposizione attività previste.
3. Verifica disponibilità attive.
4. Proposte/richieste/criticità.
5. Varie eventuali.

**Punto 1) Presentazione.**

Il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo aggiorna i componenti della Commissione sulle attività su cui la Commissione, nella forma ristretta, sta lavorando per proporre eventi formativi e di aggiornamento.

I corsi di aggiornamento sono stati concepiti sia con l'obiettivo di creare un percorso di aggiornamento che consenta di fornire indicazioni pratiche sulla redazione di piano sicurezza dalla fase di progettazione a quella di esecuzione sia con quello di consentire a coloro che non hanno ottenuto le 40 ore di aggiornamento nel quinquennio di poter ottemperare all'obbligo. Interviene il geom. Romagnoli evidenziando il rischio che l'attività di aggiornamento venga concentrata dal professionista in un solo anno invece di essere sviluppata lungo tutto il quinquennio. Il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo spiega che la Commissione ristretta ha ipotizzato di affrontare innanzitutto la necessità di presentare la corretta compilazione del piano sicurezza curando soprattutto l'aspetto pratico e di





consentire ai colleghi di individuare tra i diversi argomenti quelli ritenuti di maggior necessità di approfondimento. La struttura verrà probabilmente riproposta nei prossimi anni non mancando però l'individuazione di ulteriori moduli di approfondimento che la Commissione dovesse individuare.

### **Punto 2) Esposizione attività previste.**

Il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo informa la Commissione che il percorso è stato suddiviso in 10 moduli da 4 ore per i quali è stata intrapresa la raccolta di interesse:

- Modulo 1 'Il CSP - Dall'incarico al sopralluogo, fasi preliminari, prime indicazioni - prova pratica di stesura in PSC' (4h)
- Modulo 2 'Il CSP - il CSP ed il progettista, modalità di collaborazione nelle scelte progettuali- prova pratica di stesura in PSC' (4h)
- Modulo 3 'Il CSP - individuazione ed analisi delle fasi lavorative, gestione delle interferenze secondo cronoprogramma lavori - prova pratica di stesura in PSC' (4h)
- Modulo 4 'Il CSP - individuazione e scelta delle misure di coordinamento, il layout di cantiere e gli strumenti di gestione- prova pratica di stesura in PSC' (4h)
- Modulo 5 'Il CSP - identificazione e quantificazione dei costi della sicurezza - prova pratica di stesura in PSC' (4h)
- Modulo 6 'Il CSE - l'incarico, verifica del PSC predisposto, prime valutazioni, le modifiche ed integrazioni, modalità - prova pratica di stesura in PSC' (4h)
- Modulo 7 'Il CSE - le azioni di coordinamento, le riunioni, le verifiche periodiche in cantiere - prova pratica di PSC/CHECK cruscotto di cantiere.' (4h)
- Modulo 8 'Il CSE - la verifica documentale, il POS, le idoneità - prova pratica di PSC/CHECK cruscotto di cantiere'. (4h)
- Modulo 9 'Il CSE - La gestione del cronoprogramma, la riverifica delle interferenze, identificazione e gestione dei rischi, le gru interferenti- prova pratica di PSC/CHECK cruscotto di cantiere.' (4h)
- Modulo 10 'Il ruolo del CSP e del CSE nella redazione del fascicolo tecnico - prova pratica di redazione assistita'. (4h)

L'esito dei primi giorni di raccolta pre-adesioni porta ad ipotizzare un calendario di corsi di aggiornamento che partirà dal prossimo mese di Marzo.

Interviene la geom. Tomasoni Maria chiedendo spiegazioni sulle modalità previste di erogazione del corso con particolare riferimento alle prove pratiche previste. Il Coordinatore geom. Di Schiena ipotizza che alla parte teorica verrà dedicata la prima ora e alla parte pratica le successive tre ore durante le quali si contestualizzeranno le nozioni esposte all'interno del documento del piano sicurezza; le prove pratiche non saranno svolte nella modalità "gruppi di lavoro". I corsisti saranno dotati di un proprio notebook/tablet su cui avranno scaricato la documentazione resa disponibile dal docente.

Il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo informa la commissione che si sta svolgendo anche una raccolta di interesse per l'organizzazione di un corso base di specializzazione per CSP/CSE da 120h ed un corso Modulo C per RSPP integrato per adattarsi e completare la formazione dei professionisti già abilitati come CSP/CSE affinché possano svolgere incarichi da RSPP, che verrà erogato in collaborazione con ESEB.

La Commissione ristretta sta anche lavorando per l'organizzazione di due eventi tipo Seminario avendo individuato i seguenti argomenti ritenuti di importante trattazione:





1. Gli impianti elettrici di cantiere, norma CEI 11/27

2. Gestione di lavoratori volontari

In merito al primo evento interviene la geom. Tommasoni Maria confermando che l'ATS nell'effettuare i sopralluoghi presso i cantieri si sofferma in modo particolare ad ispezionare i quadri elettrici.

In merito al secondo evento il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo interviene presentando l'ipotesi di organizzare una giornata sul monte Maniva con la visita mattutina alle trincee recuperate dall'intervento dell'ANA ed il pomeriggio con un intervento seminariale dei professionisti geometri che hanno seguito le attività del recupero in occasione del quale ci si è trovati nell'esigenza di gestire persone che prestavano il proprio lavoro in modo volontario.

La commissione ristretta, nel valutare altri argomenti che avrebbero potuto essere affrontati, ha ritenuto opportuno "scartare" l'ipotesi di approfondire i contenuti dell'art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 – Decreto Sicurezza Pubblica – per l'obbligo di notifica al Prefetto ristretto solo ai lavori pubblici. Interviene il geom. Luciani Roberto che informa la commissione che il GECA non ha intenzione di implementare la funzione di notifica automatica. Interviene il geom. Tomasoni Giuseppe segnalando di continui problemi nell'invio delle notifiche per la corretta individuazione dei soggetti coinvolti nel cantiere. Interviene il geom. Lariccia Andrea che chiede se la notifica al Prefetto non debba essere inviata dal RUP; interviene il geom. Entrade Cristian che conferma come il codice degli appalti non prevede la possibilità di delegare ad altri la notifica.

### **Punto 3) Verifica disponibilità attive.**

Il Coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo chiede la disponibilità ai componenti la commissione abilitati alla formazione nella sicurezza.

Segnalano la propria disponibilità i seguenti geometri:

Geom. Andreolassi Andrea

Geom. Entrade Cristian

Geom. Lariccia Andrea

Geom. Luciani Roberto

Geom. Romagnoli Corrado

Geom. Tomasoni Maria

I nominativi verranno aggiunti a quelli raccolti tra i componenti della Commissione ristretta e portati all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Interviene la geom. Ziliani Irene chiedendo conferma che anche i componenti della commissione ristretta possano svolgere attività di docenza ai corsi; il Direttore ricorda che il Consiglio Direttivo ha deliberato perché il coordinatore ed i consiglieri non percepiscano compensi per eventuali docenze erogate.

### **Punto 4) Proposte/ricieste/criticità.**

Il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo chiede alla commissione di segnalare eventuali argomenti che non sono stati presi in considerazione. Interviene il geom. Andreolassi Andrea suggerendo alcuni argomenti che potrebbero essere inseriti nella prossima attività formativa: utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili, in considerazione della loro diffusione e di un recente incidente sul lavoro, gru interferenti, linee vita provvisorie – il geom. Lariccia segnala di avere un contatto con un professionista che collabora all'interno del gruppo di lavoro della UNI 795.





Interviene il geom. Buizza Alberto segnalando i recenti aggiornamenti in ambito di presenza di ordigni bellici.

Il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo ringrazia per i suggerimenti che saranno condivisi nel prossimo incontro della commissione sicurezza.

**Punto 5) Proposte per articoli geometra bresciano.**

Il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo chiede la segnalazione di argomenti da poter proporre nella rubrica de "Il geometra bresciano" in occasione delle prossime uscite. Viene sostenuta la proposta del geom. Tomasoni Giuseppe che proporrà un breve approfondimento dell'Interpello n. 3/2015 in Risposta al quesito relativo all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 sulle imprese familiari operanti nel cantiere.

**Punto 6) Varie eventuali.**

Il geom. Romagnoli Corrado chiede chiarimenti in merito a quanto previsto nella riunione del 1 ottobre per l'attività di aggiornamento del CD sicurezza. Il coordinatore geom. Di Schiena Lorenzo spiega che sarà un attività di aggiornamento sulla modulistica.

La Commissione si chiude alle ore 16.00

**Il Coordinatore**

*Geom. Di Schiena Lorenzo*

**Il Verbalizzante**

*Sig. Benedini Stefano*

